


IDC6

SOFTWARE

ATUALIZAÇÃO

BIKE 2025.06.00



TEXA

IDC6 BIKE 2025.06.00

Atualização de software

Algumas das principais notícias apresentadas são as seguintes:

CFMOTO*

O diagnóstico do sistema ABS para os modelos PAPIO XO-1 EU5+ (CF125-8/8F/8US) MY25, PAPIO XO-2 EU5+ (CF125-10F(EU5) MY25 foi incluído.

O diagnóstico do sistema de pressão de pneus para os modelos MY25 800MT-X EU5+ (CF800-11H(KTM)) MY25, 800NK EU5+ (CF800-7/7A/7F/7US/7H) MY25 foi incluído.

HERÓI

O diagnóstico do sistema ABS para os modelos Hunk 160R MY20, Hunk 160R 4V MY20 foi incluído.

KTM

O diagnóstico completo para o modelo 790 Adventure MY23 foi incluído.

KYMCO*

O diagnóstico completo para os modelos Xciting VS 400i TCS E5 MY25, X-Town ST 250i TCS E5+ MY25 foi incluído.

QJ MOTOR*

O diagnóstico completo para SFA 1000 MY25, SQ 20 MY25, SRK800 MY25, SRK800 RR MY25, SRK900 MY25, Os modelos SRT900 SX MY25 foram incluídos.

SEGWAY*

O diagnóstico do sistema de injeção para os modelos FUGLEMAN UTX MY25, FUGLEMAN UT6 MY25, FUGLEMAN UT10 MY25, SNARLER AT5 MY25, SNARLER AT10 MY25, VILLAIN SX10 MY25 foi incluído.

TRIUNFO

O diagnóstico completo para os modelos Rocket 3 GT MY24, Rocket 3 R MY24, Speed Twin MY22 foi incluído.

VESPA

A função especial de registro de chaves para os modelos GTS CLASSIC/SPORT 125 MY, GTS CLASSIC/SPORT 300 MY22 FOI INCLUÍDA.

*Atualização contínua OEM

NOTA:

Para mais informações, veja nosso site **www.texa.com** na seção COBERTURA DIAGNÓSTICA.

AVISO PARA CLIENTES QUE POSSUEM UM PC COM Windows

Prezados clientes, para aproveitar ao máximo todas as funções do software **de diagnóstico TEXA IDC6**, vocês precisam atualizar seus computadores pessoais para a versão mais recente do sistema operacional Windows 10 ou Windows 11.

OUTROS AVISOS

Por favor, note que as atualizações de software não estão disponíveis para ferramentas não suportadas. Para mais informações, entre em contato com

