

IDC6

SOFTWARE

ATUALIZAÇÃO

BIKE 2026.07.00



TEXA

IDC6 BIKE 2026.07.00

Atualização de software

Algumas das principais novidades apresentadas são as seguintes:

BIKE

73 novos diagramas elétricos foram incluídos

310 novas fichas técnicas e de solução de problemas foram incluídas

BENDA*

O diagnóstico do sistema de injeção para o Rock 125 MY25 foi incluído

BETAMOTOR*

O diagnóstico completo para os modelos RR 2T 125 MY25, RR 2T 200 MY25, RR 2T 250 MY25, RR 2T 300 MY25, Xtrainer 250 MY25, Xtrainer 300 MY25 foi incluído

CAN-AM (BRP)

O diagnóstico do sistema de injeção para os modelos RYKER 600 ACE, RYKER 900 ACE, RYKER RALLY EDITION 900 ACE, RYKER SPORT 900 ACE foi incluído

BAFRA

O diagnóstico do sistema de injeção para NH 300 MY23 foi incluído

DUCATI*

O diagnóstico completo para os modelos OFF-ROAD Desmo450 Cross Country MY26, Desmo450 MX MY26, Desmo450 MX Factory MY26 foi incluído

MOTOR FANTIC*

O diagnóstico completo para o modelo XEF 450 MY26 foi incluído

HAOJUE

O diagnóstico do sistema de injeção para o modelo DR160 foi incluído

HARLEY-DAVIDSON

A função «Alterar configuração de veículos - sistema de áudio» para modelos Touring, Touring CVO, Trike, Trike CVO possui foi incluído

HONDA

O diagnóstico dos sistemas secundários (ABS, câmbio A/T, DCT, gerenciamento de chassi, suspensões) foi incluído



KEEWAY*

O diagnóstico completo para 108 MY25, Aventerra 125 MY26, Chinchilla 350 CVT MY26, FACT X 50 MY25, Gemma 125 MY25, LFC 700 PRO MY26, N125V MY26, Napoleon Bob 125 MY26, Napoleon Bob 250 MY26, RKF 125 MY25, os modelos V302C MY25, X-light 125 MY25 foram incluídos

KYMCO*

O diagnóstico completo para o modelo Agility 350 R16 Plus MY25 foi incluído

MBP*

O diagnóstico completo para os modelos C1002V MY25, NR125X MY26, T352X MY25 foi incluído

NORTON*

Funções OEM foram incluídas

POLARIS

O diagnóstico completo para os modelos XPEDITION ADV 5 Northstar MY24, ADV 5 Ultimate MY24, ADV Northstar MY24, ADV Ultimate MY24, XP Northstar MY24, XP Ultimate MY24, XP5 Northstar MY24, XP5 Ultimate MY24 foi incluído

QJ MOTOR*

O diagnóstico completo para os modelos SRK421 MY26, LTS 50 S MY25 foi incluído

RIEJU*

O diagnóstico do sistema ABS para o modelo NKD 125 MY26 foi incluído

ROYAL ENFIELD

O diagnóstico completo para Bullet 350 MY21, Classic 350, Goan 350 MY25, Hunter 350 MY22, Scram 440 MY25, Os modelos Bear 650 MY24, Bullet 650 MY26, Classic 650 MY25, Super Meteor 650 MY23 foram incluídos

SHINERAY

O diagnóstico completo para os modelos TITANIUM 250 MY25, SHI 250 MY25, SHI 175 SS MY25, FLASH 250F MY24 foi incluído

SUZUKI

O diagnóstico completo para o modelo SV 650 X MY21 foi incluído

SYM*

O diagnóstico do sistema de injeção para os modelos CLBCU 125 (Colibri) Euro 5+ MY25, BWT 125 Euro 5+ MY25 tem foi incluído

VOGE*

Funções OEM foram incluídas



YAMAHA

O diagnóstico do sistema de injeção para os modelos YAMAHA MT-03 MY22, RayZR MY26, YZ 450F MY25 foi incluído

*Atualização contínua OEM

NOTA:

Para mais informações, veja nosso site www.texa.com na seção COBERTURA DIAGNÓSTICA.

AVISO PARA CLIENTES QUE POSSUEM UM PC COM Windows

Prezados clientes, para aproveitar ao máximo todas as funções do software **de diagnóstico TEXA IDC6**, vocês precisam atualizar seus computadores pessoais para a versão mais recente do sistema operacional Windows 10 ou Windows 11.

OUTROS AVISOS

Por favor, note que as atualizações de software não estão disponíveis para ferramentas não suportadas. Para mais informações, entre em contato com seu revendedor TEXA de confiança.



Por favor, note que este documento é confidencial. Cópia total ou parcial sem autorização da TEXA S.p.A. é proibida. Dados, descrições e ilustrações podem variar em relação aos apresentados aqui. A TEXA S.P.A. reserva-se o direito de fazer qualquer tipo de alteração em seus produtos, sem aviso prévio.

