

IDC6

SOFTWARE

ATUALIZAÇÃO

BIKE 2026.05.00



TEXA

IDC6 BIKE 2026.05.00

Atualização de software

Algumas das principais notícias apresentadas são as seguintes:

BIKE

AKT

O diagnóstico completo para os modelos 800 DS RALLY MY26, XSR 180 MY25 foi incluído

AODES

O diagnóstico do sistema de injeção de gasolina para os modelos 525 MY25, Alpinecross 1000 MY25, Pathcross 1000 MY23, Pathcross 1000 Mud Pro MY23, Pathcross 650 MY24, Pathcross 850 MY25, Workcross 1000 MY24, Workcross 650 MY24 foi incluído

HONDA

O banco de dados e a cobertura diagnóstica foram atualizados

MOTTU

O diagnóstico do sistema de injeção de gasolina para o Sport 110i MY22 foi incluído

QJ MOTOR*

O diagnóstico completo para os modelos SRK125 S2 MY26, SRK921 MY26, SRV125 MY25 SRV600V MY26 foi incluído

SYM*

O diagnóstico completo para Fiddle 125 Euro 5+ (XGE12C1CNIT) MY25, Fiddle 50 Euro 5+ (XG05W3IT) MY25, Jet 4 RX 50 Euro 5+ (XE05W6EU) MY25, Jet X 125 Euro 5+ (KC12AVEU) MY25, Maxsym 508i TL Euro 5+ (TL50W3EU) MY25, Mio 50i Euro 5+ (FS05W3EU) MY25, NH-X Euro 5+ (ME12B4EU) MY25, Symphony 125 Cargo Euro 5+ (AY12WDEU) MY25, Symphony 125 Euro 5+ (XF12W2IT) MY25, Symphony 50 Euro 5+ (XF05W2IT) MY25, Symphony ST 200 Euro 5+ (XL20W2IT) MY25, Symphony ST 50 Euro 5+ (XL05W2IT) MY25 foram incluídos

TRRS*

O diagnóstico completo para One RR 250 MY26 foi incluído

YAMAHA

O diagnóstico completo para os modelos FLUO MY22, FLUO CONNECTED MY26, FZ15 MY22, FZ15 CONNECTED MY25, Lander XTZ250 CONNECTED MY25, XTZ 150 Crosser MY25, YBR 150 Factor MY25 foi incluído

37 novos diagramas de fiação foram incluídos
153 novas folhas de diagnóstico foram incluídas

*Atualização contínua OEM



NOTA:

Para mais informações, veja nosso site www.texa.com na seção COBERTURA DIAGNÓSTICA.

AVISO PARA CLIENTES QUE POSSUEM UM PC COM Windows

Prezados clientes, para aproveitar ao máximo todas as funções do software **de diagnóstico TEXA IDC6**, vocês precisam atualizar seus computadores pessoais para a versão mais recente do sistema operacional Windows 10 ou Windows 11.

OUTROS AVISOS

Por favor, note que as atualizações de software não estão disponíveis para ferramentas não suportadas. Para mais informações, entre em contato com

